

OBJECTID	Kategori	Källa	Beskrivning	Kod	Namn
807	Möjligt marint åtgärdsområde	Lst 2016:05	Hålkedalskilen, för hög trumma, igensatt trumma ev fler trummor, renskning av kanal på båda sidor; prioritet 2 enl Lst 2016:05	VG1	Hålkedalskilen
404	Möjligt marint åtgärdsområde	Anna Wallblom	Trälsund – Starekilen är Strömstads kommuns stora utvecklingsområde för småbåtshamn. Vattengenomströmningen i Trälsund är viktig för hela inre skärgården. Det har för 10-15 år sedan gjorts muddringar för att bättra på genomströmningen.	VG2	Trälsund Starekilen
16	Möjligt marint åtgärdsområde	GU/Lovén	Områden där muddring hade varit gynnsamt ur biologisk synvinkel för ökad genomströmning och artrikedom.	VG3	Södra Öddö Daftö sund
405	Möjligt marint åtgärdsområde	Anna Wallblom	S Öddö/Tjämnö tät vägbank utan trummor eller bro	VG4	Södra Öddö
17	Möjligt marint åtgärdsområde	GU/Lovén	Områden där muddring hade varit gynnsamt ur biologisk synvinkel för ökad genomströmning och artrikedom.	VG5	Gullnäsholmen bro
18	Möjligt marint åtgärdsområde	GU/Lovén	Områden där muddring hade varit gynnsamt ur biologisk synvinkel för ökad genomströmning och artrikedom.	VG6	Lindholmen Killingholmen
15	Möjligt marint åtgärdsområde	GU/Lovén	Områden där muddring hade varit gynnsamt ur biologisk synvinkel för ökad genomströmning och artrikedom.	VG7	SaltöTjämnö sund
806	Möjligt marint åtgärdsområde	Lst 2016:05	Dillehuvud ev rensing av kanal 250 m	VG8	Dillehuvud
403	Möjligt marint åtgärdsområde	David Holm	Galtö-Resö. Vägbank försvårar genomströmningen till Tanums kommuns största sammanhängande förekomst av ålgräs	VG91	Galtö Resö
402	Möjligt marint åtgärdsområde	David Holm	Galtöbro Måksund Bro finns men väg ska byggas ut breddas, Denna vägbank försvårar genomströmningen av vatten till Galtö lera som är tydligt påverkad av näringsämnen och en ökad genomströmning skulle kunna förbättra va	VG92	Galtöbro Måksund
809	Möjligt marint åtgärdsområde	Lst 2016:05	Veddö befintlig igenväxt kanal kan rensas för bättre genomströmning; Se LST 2016:05	VG93	Veddö kanal
401	Möjligt marint åtgärdsområde	David Holm	Ramsfjorden norr om fjällbacka där det tydligt syns på flygbilder att förekomsten av fintrådiga grönsalger är stor	VG94	Ramsfjorden
808	Möjligt marint åtgärdsområde	Lst 2016:05	Björnäs igensatta trummor	VG95	Björnäs
810	Möjligt marint åtgärdsområde	Lst 2016:05	Bro bryter vattengenomströmning	VG96	Ödby ö bro
21	Möjligt marint åtgärdsområde	GU/Lovén	Möjligplats att koppla strömmarna med kilen i Fiskebäckskil - troligen olämpligt	VG97	Fiskebäckskil
19	Möjligt marint åtgärdsområde	GU/Lovén	Kanal som funnits sedan 1800 talet kan eventuellt öppnas igen efter ca 60 års igenväxning. Miljö och turistprojekt pågår.	VG98	Islandsberg
20	Möjligt marint åtgärdsområde	GU/Lovén	Gammal klack/pir bör ev tas bort- ligger utanför planområdet	VG99	Orust Björnsund